



Perusmitat		Eromitat		
>	<	Hieno	Keski	Karkea
0.5	3	± 0.05	± 0.1	-
3	6	± 0.05	± 0.1	± 0.2
6	30	± 0.1	± 0.2	± 0.5
30	120	± 0.15	± 0.3	± 0.8
120	315	± 0.2	± 0.5	± 1.2
350	1000	± 0.3	± 0.8	± 2

Valmistuksessa  
Käytetään yleis-  
toleranssitaulukon  
Hieno saraketta

		Harjoitus 3		Ø25 Fe L =150 (harj.1)	
Piir. No.	Kpl	Os	Nimitys	Aine	Standardi ym.
Muutokset:					
Kokoop.No.				Suhde	Pvm.
Osaluett.No.				1:1	Nimi
Massa	kg			Piir.	
				Hyv.	
TY? No.					
Kertaa:					
Uusi piir.	Aik. piir.		Piir.no		